

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. EXPEDIENTE
INABIMA-DAF-CM-2022-0037
No. DOCUMENTO
01

25 de octubre de 2022

No. Solicitud: INABIMA-DAF-CM-2022-0037

Objeto de la compra: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA (VERJAS) PARA EL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA DEL INABIMA.**

Rubro: **72100000 – Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.**

Planificada: No

Detalle							
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (RD\$)	Monto (RD\$)
LOTE I- SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA							
1	72101506	2.2.7.2.06	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo para ascensor por un periodo de 12 meses, con frecuencia mensual.</p> <p>Debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento mecánico preventivo con visitas de inspección, limpieza, lubricación y engranaje con insumos incluidos. Reparaciones menores en horas hábiles. Asistencia de llamadas para reporte de avería y emergencias en caso de personas atrapadas dentro del equipo, las veinticuatro (24) horas en días laborables y no laborables. Reparación del posicionamiento de cableado. 	Unidad	12	5,166.66	61,999.92

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

206

			<ul style="list-style-type: none"> Nivelación del equipo. Diagnostico pre y post reparación. Reemplazo de piezas en general. <p>Especificaciones del elevador:</p> <ul style="list-style-type: none"> Marca Canny Capacidad de carga: 630 Kgs. Capacidad de personas: 8 Recorrido de 11.26 metro Velocidad 1.0 mts por segundo, 3 paradas. Trifásico, 60HZ, 208 voltios 				
--	--	--	---	--	--	--	--

LOTE II- PROTECTORES EXTERNOS PARA VENTANA CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA

1	72101505	2.2.9.1.01	<p>Adquisición e instalación de diecisiete (17) protectores externos de hierro para ventana (Verja) del segundo nivel del Centro de Servicios Plaza Aurora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perfiles cuadrados 1x1• Marcos y tubos redondos de ½ en las divisiones.• Material: Hierro negro grueso.• Pintura antióxido• Terminado en pintura de mantenimiento blanca. <p>Para estas áreas con las siguientes medidas expresadas en metro (M):</p> <table><thead><tr><th>Área</th><th>Largo</th><th>Ancho</th></tr></thead><tbody><tr><td>Atención al usuario</td><td>1.60</td><td>0.60</td></tr><tr><td>Atención al usuario</td><td>1.60</td><td>0.60</td></tr><tr><td>Baño</td><td>0.60</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Baño</td><td>0.60</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Consultorio 1</td><td>1.60</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Consultorio 2</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Pasillo del frente</td><td>0.40</td><td>1.10</td></tr></tbody></table>	Área	Largo	Ancho	Atención al usuario	1.60	0.60	Atención al usuario	1.60	0.60	Baño	0.60	0.80	Baño	0.60	0.80	Consultorio 1	1.60	1.10	Consultorio 2	1.20	1.10	Pasillo del frente	0.40	1.10	Unidad	1	99,450.00	99,450.00
Área	Largo	Ancho																													
Atención al usuario	1.60	0.60																													
Atención al usuario	1.60	0.60																													
Baño	0.60	0.80																													
Baño	0.60	0.80																													
Consultorio 1	1.60	1.10																													
Consultorio 2	1.20	1.10																													
Pasillo del frente	0.40	1.10																													

elab

			<table><tr><td>Cocina</td><td>0.52</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Baño de mujeres</td><td></td><td></td></tr><tr><td>pasillo</td><td>0.60</td><td>0.59</td></tr><tr><td>Salón</td><td>1.20</td><td>1.09</td></tr><tr><td>Baño próximo salón</td><td></td><td></td></tr><tr><td>coordinación</td><td>0.59</td><td>0.60</td></tr><tr><td>Consultorio 7</td><td>1.20</td><td>1.09</td></tr><tr><td>Consultorio 12</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Turismo</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Turismo</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Principal turismo</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Encargado plan odontológico</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr></table>	Cocina	0.52	1.10	Baño de mujeres			pasillo	0.60	0.59	Salón	1.20	1.09	Baño próximo salón			coordinación	0.59	0.60	Consultorio 7	1.20	1.09	Consultorio 12	1.20	1.10	Turismo	1.20	1.10	Turismo	1.20	1.10	Principal turismo	1.20	1.10	Encargado plan odontológico	1.20	1.10				
Cocina	0.52	1.10																																									
Baño de mujeres																																											
pasillo	0.60	0.59																																									
Salón	1.20	1.09																																									
Baño próximo salón																																											
coordinación	0.59	0.60																																									
Consultorio 7	1.20	1.09																																									
Consultorio 12	1.20	1.10																																									
Turismo	1.20	1.10																																									
Turismo	1.20	1.10																																									
Principal turismo	1.20	1.10																																									
Encargado plan odontológico	1.20	1.10																																									
2	72101505	2.2.9.1.01	<p>Adquisición e instalación de once (11) protectores externos de hierro para ventana (Verja) del tercer nivel del Centro de Servicios Plaza Aurora.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perfiles cuadrados 1x1• Marcos y tubos redondos de ½ en las divisiones.• Material: Hierro negro grueso.• Pintura antióxido• Terminado en pintura de mantenimiento blanca. <p>Para estas áreas con las siguientes medidas expresadas en metro (M):</p> <table><tr><th>Área</th><th>Largo</th><th>Ancho</th></tr><tr><td>Pasillo hacia el frente</td><td>0.40</td><td>1.10</td></tr><tr><td>División de apoyo emocional</td><td>1.58</td><td>1.77</td></tr><tr><td>Baño</td><td>0.60</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Baño</td><td>0.60</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Comunicación</td><td>1.20</td><td>1.09</td></tr><tr><td>Comunicación</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Pasillo</td><td>0.57</td><td>1.02</td></tr><tr><td>Tecnología</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr><tr><td>Tecnología</td><td>1.20</td><td>1.10</td></tr></table>	Área	Largo	Ancho	Pasillo hacia el frente	0.40	1.10	División de apoyo emocional	1.58	1.77	Baño	0.60	0.80	Baño	0.60	0.80	Comunicación	1.20	1.09	Comunicación	1.20	1.10	Pasillo	0.57	1.02	Tecnología	1.20	1.10	Tecnología	1.20	1.10	Unidad	1	92,765.00	92,765.00						
Área	Largo	Ancho																																									
Pasillo hacia el frente	0.40	1.10																																									
División de apoyo emocional	1.58	1.77																																									
Baño	0.60	0.80																																									
Baño	0.60	0.80																																									
Comunicación	1.20	1.09																																									
Comunicación	1.20	1.10																																									
Pasillo	0.57	1.02																																									
Tecnología	1.20	1.10																																									
Tecnología	1.20	1.10																																									


			Secretaria consejo	1.40	1.10				
			Baño secretaria consejo	0.56	0.80				
									Total: RD\$ 254,214.92

Observaciones:

- 1) La adjudicación será realizada por **LOTE**.
- 2) Se requiere visita de inspección para el **LOTE II**, a los fines de confirmar medidas.
- 3) El diseño de los ítems del **LOTE II** debe ser similar a los que se encuentran en el primer nivel (ver imágenes adjuntas al proceso).
- 4) Garantía requerida para el **LOTE II: 2 años**.
- 5) Tiempo de entrega del trabajo para el **LOTE II: 15 días laborables**
- 6) El proveedor adjudicado deberá coordinar los servicios con el área requirente luego de la notificación del contrato por un periodo de doce (12) meses (**LOTE I**).

Plan de Entrega Estimado

Lotes	Dirección de entrega	Fecha necesidad
I	Centro de Servicios Plaza Aurora, Ave. Pedro Henríquez Ureña, No. 273, la Esperilla, D.N.	A solicitud del área requirente luego de la notificación de contrato.
II	Centro de Servicios Plaza Aurora, Ave. Pedro Henríquez Ureña, No. 273, la Esperilla, D.N.	Quince (15) días laborables luego de notificada la orden de compra.


Licda. Glenys Ortega Guerra
 Responsable Interina

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones