



**INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL**

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

## SOLICITUD DE CONTRATACIÓN



No. EXPEDIENTE

INABIMA-DAF-CM-2019-0032

No. DOCUMENTO

0032

05 de junio de 2019

No. Solitud: INABIMA-DAF-CM-2019-0032

**Objeto de la compra: "Contratación de servicio de impermeabilización de techos para la estructura del centro de servicios de Plaza Aurora"**

**Rubro: 72100000 – Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones**

Planificada: **Sí**

### Detalle pedido

Ítem	Descripción del servicio requerido	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Estimado	Monto
01	<p><b>Servicio de impermeabilización de techos para la estructura del centro de servicios de Plaza Aurora</b></p> <p>Techo edificio principal:            -Impermeabilización techo edificio (aprox 605m2*):            -Limpieza de techo.            *incluye revestimiento antepechos altura max aprox 50cm.            -Correcciones e nivelación concreto.            - Suministro e Instalación de Lona asfáltica mineral (granulada) gris 4mm, 5kg/CM2 granulada'.            -Aplicar pintura de Aluminio (aprox 605m2)            Garantía de aplicación: Mínimo de 5 años</p> <p><u>ESPECIFICACIONES TECNICAS LONA ASFÁLTICA</u>            -Lona Mineral 4mm, 5kg/CM2 granulada:            -Membrana plastomerica impermeable compound a base de Betum destilada, modificada con poli prepileno y por una membrana de tejido de poliéster con fleco reforzado y estabilizado con hilos de vidrios longitudinales.            -Resistente al tránsito.            -Aislante Térmico.</p> <p><u>ESPECIFICACIONES TECNICAS PINTURA DE ALUMINIO</u>            -Aluminio no fibroso.            -Reflectante capa superior blanca de mineral con acabado de aluminio brillante, para prolongación de la vida útil de sistema del techado a base de asfalto. Refletancia de 50 a 55% Absorción al calor.</p> <p><u>ESPECIFICACIONES TECNICAS BASE METALICA</u>            -Hierro negro pulgada</p>	UD	1	550,000	550,000
<b>Total:</b>	<b>RD\$550,000.00</b>				

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha
01	Av. Pedro Henríquez Ureña No. 73, Condominio Plaza Aurora, La Esperilla.	1	19/06/2019

  
**Rocio Rodríguez**  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

