

No. EXPEDIENTE

**INABIMA-DAF-CM-2019-0032**

Fecha de emisión: 27/06/2019

**Instituto Nacional de Bienestar Magisterial**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INABIMA-2019-00115** ✓

Descripción: **Contratación de servicio de impermeabilización de techos para la estructura del centro de servicios de Plaza Aurora.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Constru-Impermeabilizadora Furcal, SRL** ✓

RNC: **130387214**

Nombre Comercial: **Constru-Impermeabilizadora Furcal, SRL**

Domicilio Comercial: **Pedro Albizu Campos, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-978-6362**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **535,233.22** ✓

Moneda: **DOP**

**Detalle**

| Item | Código       | Descripción   | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|---|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 7210280<br>1 | Servicio de impermeabilización de techos para la estructura del | 1.00     | UD     | 420,615.50             | 420,615.50                       |                | 7,571.08                | 107,046.64                           | 535,233.22               |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Rocio Aguero*  
Firma

*Rocio Aguero*  
Nombre y Apellido



*Gerardo del Real*  
Firma INABIMA

*Gerardo del Real*  
Nombre y Apellido



| Item | Código | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|--|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|      |        | centro de servicios de Plaza Aurora (Ver especificaciones técnicas y listado de partidas adjuntas) |          |        |                        |                                  |                |                         |                                      |                          |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>              | <b>420,615.50</b> ✓ |
| <b>Total Descuentos RD\$</b>      | 0.00                |
| <b>Total ITBIS RD\$</b>           | 7,571.08            |
| <b>Total Otros Impuestos RD\$</b> | 107,046.64          |
| <b>Total RD\$</b>                 | <b>535,233.22</b> ✓ |

**Observaciones:** Contratación de servicio de impermeabilización de techos para la estructura del centro de servicios de Plaza Aurora, solicitado por la División de Servicios Generales

Se requiere:

Techo edificio principal:

-Impermeabilización techo edificio (aprox 605m2\*):

-Limpieza de techo.

\*incluye revestimiento antepechos altura max aprox 50cm.

-Correcciones e nivelación concreto.

- Suministro e Instalación de Lona asfáltica mineral (granulada) gris 4mm, 5kg/CM2 granulada'.

-Aplicar pintura de Aluminio (aprox 605m2)

Garantía de aplicación: Minimo de 5 años



ESPECIFICACIONES TECNICAS LONA ASFÁLTICA

-Lona Mineral 4mm, 5kg/CM2 granulada:

-Membrana plastomerica impermeable compound a base de Betum destilada, modificada con poli prepileno y por una membrana de tejido de poliéster con fleco reforzado y estabilizado con hilos de vidrios longitudinales.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

-Resistente al tránsito.

-Aislante Térmico.

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS PINTURA DE ALUMINIO

-Aluminio no fibroso.

-Reflectante capa superior blanca de mineral con acabado de aluminio brillante, para prolongación de la vida útil de sistema del techado a base de asfalto. Refletancia de 50 a 55% Absorción al calor.

- Tiempo de entrega: 7 días calendarios

#### Plan de entrega

| Ítem | Descripción  | Dirección de entrega                                      | Cantidad requerida | Fecha necesidad             |
|------|--|---|--------------------|-----------------------------|
| 1    | Servicio de impermeabilización de techos para la estructura del centro de servicios de Plaza Aurora (Ver especificaciones técnicas y listado de partidas adjuntas) | Av. Pedro Henríquez Ureña No. 73, Condominio Plaza Aurora | 0.00               | 05/07/2019<br>12:00:00 p.m. |

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

